

抽查计划名称	2021年 厦门市体育局开展经营高危险性体育项目双随机抽查工作			抽取时间	2021-06-29 17:14:35
检查任务起止日期	2021-06-30至2021-06-30	执法小组个数	1	抽取人员	陈晨
抽查计划说明	定于2021年6月30日对我市经营高危险性体育项目进行双随机抽查,执法小组1个,执法人员2名。				
★监管对象抽取规则					
抽查事项范围	所属分类范围	抽查比例	备抽数量	抽查数量	
经营高危险性体育项目监督(泳池)	思明区	5	57	3	
★执法小组抽取规则					
抽取部门范围	可执行抽查事项要求	每组抽取数量	备抽数量		
副局长,人事处,办公室,机关党委,产业处,青少	经营高危险性体育项目监督(泳池)	2	6		
★抽出的监管对象名单					
组别	监管对象名称	被抽中的抽查事项	地址	联系方式	证照号码
1	厦门水务文体景观管理有限公司(室内外)	经营高危险性体育项目监督(泳池)	湖滨西路109号海湾公园东北角	18205928566	35020320140001、35020320180008
1	厦门源昌集团有限公司源昌酒店分公司	经营高危险性体育项目监督(泳池)	? 湖滨中路98号	18050088754	35020320170009
1	厦门棕榈泉健身休闲有限公司	经营高危险性体育项目监督(泳池)	湖滨北路97号之六	18688734472	35020320180009
★抽出的执法检查人员名单					
组别	所属部门	姓名	手机	执法证号	涉及抽查事项
1	厦门市体育局/机关党委	高卫国	18959216586	200031	本行政区域内的公共体育设施的监督管理,经营高危险性体育项目监督(泳池)、经营高危险性体育项目监督(攀岩、潜水),本行政区域内的公共体育设施的
1	厦门市体育局/产业处	张放宏	13395995906	081727	
★检查任务记录					
组别	主办	监管对象名称	检查日期	检查结果类型	现场检查情况
1	高卫国	厦门水务文体景观管理有限公司(室内外)			
1	张放宏	厦门源昌集团有限公司源昌酒店分公司			
1	高卫国	厦门棕榈泉健身休闲有限公司			

厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称: 厦门水务文化景观管理有限公司 (室内外)

地址: 湖滨西路109号海湾公司东北角

游泳场所面积: 500 m²

检查日期: 2021.6.30

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	✓
	无视线盲区	✓
	带出发台的游泳池, 从出发端开始延伸至少 6 米的范围内, 水深应不小于 1.35 米	✓
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识, 或标志明显的深、浅水隔离带	✓
	水面面积 500 m ² 以下至少 2 个, 500 m ² 以上至少 4 个出入水池扶梯	✓
	扶梯应经过光滑倒角处理, 不应有粗糙或锐角部位	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑, 在湿润状态下地面静摩擦系数不少于 0.5	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	✓
	游泳池区域的水面水平照度不低于 200lx	✗
	开放夜场有足够的应急照明灯	✓
	儿童游泳池不应配备戏水设备	✓
	有广播设施	✓
	游泳池水面面积 250 m ² 以下的, 应至少设置 2 个救生观察台, 水面面积在 250 m ² 及以上的, 应按面积每增加 250 m ² 及以内增设 1 个救生观察台	✓
	救生观察台高度不小于 1.5m	✓
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	✓
	有急救药品、氧气袋等急救用品	✓
	在醒目位置悬挂社会体育指导员 (游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✓
	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	✓
	在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	✓
检查意见	1. 有损坏的灯光设备需更换; 2. 泳池过道需增加防滑垫.	

检查人员: 张淑容 高翔

被检查场所负责人: 杨尔东

联系电话: 13799786100

厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称: 厦门源昌集团有限公司酒店分公司(泳池) 地址: 湖滨中路98号

游泳场所面积: 300m²

检查日期: 2021年6月30日

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	✓
	无视线盲区	✓
	带出发台的游泳池, 从出发端开始延伸至少 6 米的范围内, 水深应不小于 1.35 米	✓
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识, 或标志明显的深、浅水隔离带	✓
	水面面积 500 m ² 以下至少 2 个, 500 m ² 以上至少 4 个出入水池扶梯	✓
	扶梯应经过光滑倒角处理, 不应有粗糙或锐角部位	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑, 在湿润状态下地面静摩擦系数不少于 0.5	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	✓
	游泳池区域的水面水平照度不低于 200lx	✓
	开放夜场有足够的应急照明灯	✓
	儿童游泳池不应配备戏水设备	✓
	有广播设施	✗
	游泳池水面面积 250 m ² 以下的, 应至少设置 2 个救生观察台, 水面面积在 250 m ² 及以上的, 应按面积每增加 250 m ² 及以内增设 1 个救生观察台	✓
	救生观察台高度不小于 1.5m	✓
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	✓
	有急救药品、氧气袋等急救用品	✓
	在醒目位置悬挂社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✗
	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	✗
	在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	✓
检查意见	1. 场所内无广播设施; 2. 救生员不够, 应增加 2 个; 2. 救生观察台不够, 需增加 1 个; 3. 社会体育指导员信息整理不规范 4. 安全警示标识在场所内未按要求悬挂. 5. 未在醒目位置悬挂溺水抢救 及操作规程.	

检查人员: 马国、张敬宏

被检查场所负责人: 张敬宏

联系电话: 13400738012

厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称: 厦门棕榈泉健身休闲有限公司 地址: 湖滨北路97号之六

游泳场所面积: 1600m²

检查日期: 2021.6.30

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	✓
	无视线盲区	✗
	带出发台的游泳池, 从出发端开始延伸至少 6 米的范围内, 水深应不小于 1.35 米	✓
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识, 或标志明显的深、浅水隔离带	✓
	水面面积 500 m ² 以下至少 2 个, 500 m ² 以上至少 4 个出入水池扶梯	✓
	扶梯应经过光滑倒角处理, 不应有粗糙或锐角部位	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑, 在湿润状态下地面静摩擦系数不少于 0.5	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	✓
	游泳池区域的水面水平照度不低于 200lx	✗
	开放夜场有足够的应急照明灯	✗
	儿童游泳池不应配备戏水设备	✗
	有广播设施	✓
	游泳池水面面积 250 m ² 以下的, 应至少设置 2 个救生观察台, 水面面积在 250 m ² 及以上的, 应按面积每增加 250 m ² 及以内增设 1 个救生观察台	✓
	救生观察台高度不小于 1.5m	✓
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	✗
	有急救药品、氧气袋等急救用品	✓
	在醒目位置悬挂社会体育指导员 (游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✓
	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	✓
	在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	✓
检查意见	1. 灯光设备有损坏需抓紧安装; 2. 戏水设备需拆除或隔离; 3. 救生器材不够需加配; 4. 有视线盲区需增加救生人员至少2名。 5. 应急照明灯需增加。	

检查人员: 张政宏、高931

被检查场所负责人: 黄文慎

联系电话: 15960298736