

抽查计划名称			2021年 厦门市体育局开展经营高危险性体育项目双随机抽查工作			抽取时间		2021-07-06 16:36:45			
检查任务起止日期			2021-07-08至2021-07-08		执法小组个数		1		抽取人员		
抽查计划说明			定于2021年7月8日对我市经营高危险性体育项目进行双随机抽查，执法小组1个，执法人员2名。								
★监管对象抽取规则											
抽查事项范围			所属分类范围		抽查比例		备抽数量		抽查数量		
经营高危险性体育项目监督（泳池），经营高			集美区		5		45		2		
★执法小组抽取规则											
抽取部门范围			可执行抽查事项要求		每组抽取数量		备抽数量				
人事处,办公室,机关党委,产业处,青少处,群体			经营高危险性体育项目监督（泳池），经营高危险		2		4				
★抽出的监管对象名单											
组别		监管对象名称		被抽中的抽查事项		地址		联系方式		证照号码	
1		厦门市铂湾投资有限公司		经营高危险性体育项目监督（泳池）		厦门市集美区灌口镇瑞林路372号		13599517327			
1		厦门市集美旅游有限公司		经营高危险性体育项目监督（泳池）		厦门市集美区集美街道整园路20号		6683507			
★抽出的执法检查人员名单											
组别		所属部门		姓名		手机		执法证号		涉及抽查事项	
1		厦门市体育局/产业处		黄隆湖		13806008611		190639		经营高危险性体育项目监督（泳池），经营高危险性体育项目监督（攀岩、	
1		厦门市体育局/群体处		李富贵		18860028910		513703		经营高危险性体育项目监督（泳池），经营高危险性体育项目监督（攀岩、	
★检查任务记录											
组别		主办		监管对象名称		检查日期		检查结果类型		现场检查情况	
1		李富贵		厦门市铂湾投资有限公司							
1		黄隆湖		厦门市集美旅游有限公司							

厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称: 厦门市集美旅游有限公司(泳池) 地址: 厦门市集美区集美街道 鳌园路20号
 游泳场所面积: 2500m² 检查日期: 2021.7.8

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	✓
	无视线盲区	✓
	带出发台的游泳池,从出发端开始延伸至少6米的范围内,水深应不小于1.35米	✓
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识,或标志明显的深、浅水隔离带	✗
	水面面积500m ² 以下至少2个,500m ² 以上至少4个出入水池扶梯	✓
	扶梯应经过光滑倒角处理,不应有粗糙或锐角部位	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑,在湿润状态下地面静摩擦系数不少于0.5	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	✓
	游泳池区域的水面水平照度不低于200lx	✓
	开放夜场有足够的应急照明灯	✗
	儿童游泳池不应配备戏水设备	✓
	有广播设施	✓
	游泳池水面面积250m ² 以下的,应至少设置2个救生观察台,水面面积在250m ² 及以上的,应按面积每增加250m ² 及以内增设1个救生观察台	✓
	救生观察台高度不小于1.5m	✓
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	✓
	有急救药品、氧气袋等急救用品	✗
	在醒目位置悬挂社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✓
	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	✓
	在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	✓
检查意见	1. 场所内无应急照明灯,需加装应急灯; 2. 深、浅水区无隔离标识,需增加隔离警示标识; 3. 急救药品不齐全,需增加急救药品.	

检查人员: 黄晓明 李高贵

被检查场所负责人: 李波

联系电话: 13860182656

厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称: 厦门市镇湾投资有限公司(泳池) 地址: 厦门集美区灌口镇瑞林路372号

游泳场所面积: 1000m²

检查日期: 2021.7.8

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	✓
	无视线盲区	✓
	带出发台的游泳池, 从出发端开始延伸至少 6 米的范围内, 水深应不小于 1.35 米	✓
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识, 或标志明显的深、浅水隔离带	✗
	水面面积 500 m ² 以下至少 2 个, 500 m ² 以上至少 4 个出入水池扶梯	✓
	扶梯应经过光滑倒角处理, 不应有粗糙或锐角部位	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑, 在湿润状态下地面静摩擦系数不少于 0.5	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	✓
	游泳池区域的水面水平照度不低于 200lx	✓
	开放夜场有足够的应急照明灯	✓
	儿童游泳池不应配备戏水设备	✓
	有广播设施	✓
	游泳池水面面积 250 m ² 以下的, 应至少设置 2 个救生观察台, 水面面积在 250 m ² 及以上的, 应按面积每增加 250 m ² 及以内增设 1 个救生观察台	✓
	救生观察台高度不小于 1.5m	✓
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	✗
	有急救药品、氧气袋等急救用品	✗
	在醒目位置悬挂社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✓
	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	✓
	在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	✓
检查意见	1. 护颈套、救生杆、救生器材不齐全, 需加配; 2. 急救药品不齐全, 需增加配备; 3. 深浅水隔离标志不明显, 需增加隔离标识.	

检查人员: 李富贵

被检查场所负责人: 林文治

联系电话: 13599517327