

厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称: 厦门市鹿之苑教育科技有限公司(泳池)

游泳场所面积:

检查日期: 2002.9.16

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	
	无视线盲区	
	带出发台的游泳池, 从出发端开始延伸至少 6 米的范围内, 水深应不小于 1.35 米	
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识, 或标志明显的深、浅水隔离带	
	水面面积 500 m ² 以下至少 2 个, 500 m ² 以上至少 4 个出入水池扶梯	
	扶梯应经过光滑倒角处理, 不应有粗糙或锐角部位	
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑, 在湿润状态下地面静摩擦系数不少于 0.5	
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	
	游泳池区域的水面水平照度不低于 200lx	
	开放夜场有足够的应急照明灯	
	儿童游泳池不应配备戏水设备	
	有广播设施	
	游泳池水面面积 250 m ² 以下的, 应至少设置 2 个救生观察台, 水面面积在 250 m ² 及以上的, 应按面积每增加 250 m ² 及以内增设 1 个救生观察台	
	救生观察台高度不小于 1.5m	
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	
	有急救药品、氧气袋等急救用品	
	在醒目位置悬挂社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	
	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	
	在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	
检查意见	因疫情原因该经营场所暂停营业.	

检查人员: 张敏 张如

被检查场所负责人:

联系电话:

厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称: 厦门万科物业管理有限公司金城华府物业服务中心(泳池)

游泳场所面积:

检查日期: 2022.9.16

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	
	无视线盲区	
	带出发台的游泳池, 从出发端开始延伸至少 6 米的范围内, 水深应不小于 1.35 米	
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识, 或标志明显的深、浅水隔离带	
	水面面积 500 m ² 以下至少 2 个, 500 m ² 以上至少 4 个出入水池扶梯	
	扶梯应经过光滑倒角处理, 不应有粗糙或锐角部位	
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑, 在湿润状态下地面静摩擦系数不少于 0.5	
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	
	游泳池区域的水面水平照度不低于 200lx	
	开放夜场有足够的应急照明灯	
	儿童游泳池不应配备戏水设备	
	有广播设施	
	游泳池水面面积 250 m ² 以下的, 应至少设置 2 个救生观察台, 水面面积在 250 m ² 及以上的, 应按面积每增加 250 m ² 及以内增设 1 个救生观察台	
	救生观察台高度不小于 1.5m	
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	
	有急救药品、氧气袋等急救用品	
	在醒目位置悬挂社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	
	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	
	在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	
检查意见	因疫情原因该经营场所暂停营业。	

检查人员: 张敬宏 陈如

被检查场所负责人:

联系电话: